



PORSCHE

Wagengegevens

Wagen afgeleverd

27-02-2018
op

12
bij km

2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 |
Bedrijfsnr.

211 652
PORSCHE
 Porsche
 Centrum
 Maastricht
 officiële dealer

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	2377525
FIN VIN	WPOZZZ99ZHS146309
TYP TYPE	991320
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	DCH / CG110
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	U2
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	NE
FARBCODE COLORCODE	M7Z
VIN	
	991.701.180.00



Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Afleveringsinspectie uitgevoerd

(kosteloos)

op 02-04-2019

Opdrachtnr. 25517

bij km 16477



Mk.

Stempel

Ja / Nee

- Olieservice
- Inspectie
- Remvloeistof ververs
- Bougies vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Water uit brandstoffilter afgetapt
- Brandstoffilter vervangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vervangen
- Bandenafdichtmiddel vervangen
- Transmissieolie ververs
- Olie asaandrijving ververs
- _____
- _____

op 14-02-2020

Opdrachtnr. 44660

bij km 28.784



J.E.

Ja / Nee

- Olieservice
- Inspectie
- Remvloeistof ververs
- Bougies vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Water uit brandstoffilter afgetapt
- Brandstoffilter vervangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vervangen
- Bandenafdichtmiddel vervangen
- Transmissieolie ververs
- Olie asaandrijving ververs
- _____
- _____

op 08-02-2022

Opdrachtnr. 11756

bij km 58900



Bewijs van situatierapport langetermijngarantie

De wagen wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens om de 2 jaar gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.

Situatierapport na 2 jaar

opgesteld op 14-02-2020

bij km 28.784

Bedrijfsnr. 211/993



Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel

Situatierapport na 4 jaar

opgesteld op 08-02-2022

bij km 58900

Bedrijfsnr. 993



Situatierapport na 10 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel

Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel